

測定結果（悪臭）

令和4年度

測定条件	測定場所	一般廃棄物積込中継施設ほか（3地点）		
	測定対象	敷地境界線等の悪臭レベル		
	測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法		
測定結果	測定日	2022/09/02		
	分析者	日鉄環境株式会社		
	測定地点 項目	A地点 (北側)	B地点 (南東側)	C地点 (南側)
	臭気指数	10未満	10未満	10未満
	臭気濃度	10未満	10未満	10未満

令和3年度

測定条件	測定場所	一般廃棄物積込中継施設ほか（3地点）		
	測定対象	敷地境界線等の悪臭レベル		
	測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法		
測定結果	測定日	2021/09/15		
	分析者	日鉄環境株式会社		
	測定地点 項目	A地点 (北側)	B地点 (南東側)	C地点 (南側)
	臭気指数	10未満	10未満	10未満
	臭気濃度	10未満	10未満	10未満

令和2年度

測定条件	測定場所	一般廃棄物積込中継施設ほか（3地点）			
	測定対象	敷地境界線等の悪臭レベル			
	測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法			
測定結果	測定日	2020/10/19			
	分析者	エヌエス環境株式会社盛岡支店			
	測定地点 項目	排風機排出口	A地点 (北側)	B地点 (南東側)	C地点 (南側)
	臭気指数	※煙突解体撤去に伴い測定なし	10未満	10未満	10未満
	臭気濃度	※煙突解体撤去に伴い測定なし	10未満	10未満	10未満