

測定結果（悪臭）

測定地点	時間帯	測定の結果
排風機排出口	臭気指数	12未満
	臭気濃度	16未満
敷地境界A	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満
敷地境界B	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満
敷地境界C	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満

測定場所	一般廃棄物積込中継施設
測定日	2017/9/11
測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法
分析者	日鉄住金環境株式会社

測定結果（悪臭）

測定地点	時間帯	測定の結果
排風機排出口	臭気指数	12未満
	臭気濃度	16未満
敷地境界A	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満
敷地境界B	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満
敷地境界C	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満

測定場所	一般廃棄物積込中継施設
測定日	2018/9/4
測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法
分析者	日鉄住金環境株式会社

測定結果（悪臭）

測定地点	時間帯	測定の結果
排風機排出口	臭気指数	12未満
	臭気濃度	16未満
敷地境界A	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満
敷地境界B	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満
敷地境界C	臭気指数	10未満
	臭気濃度	10未満

測定場所	一般廃棄物積込中継施設
測定日	2019/9/11
測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法
分析者	日鉄環境株式会社