

測定結果（悪臭）

令和3年度

測定条件	測定場所	一般廃棄物積込中継施設ほか（3地点）		
	測定対象	敷地境界線等の悪臭レベル		
	測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法		
測定結果	測定日	2021/09/15		
	分析者	日鉄環境株式会社		
	測定地点 項目	A地点 (北側)	B地点 (南東側)	C地点 (南側)
	臭気指数	10未満	10未満	10未満
	臭気濃度	10未満	10未満	10未満

令和2年度

測定条件	測定場所	一般廃棄物積込中継施設ほか（3地点）			
	測定対象	敷地境界線等の悪臭レベル			
	測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法			
測定結果	測定日	2020/10/19			
	分析者	エヌエス環境株式会社盛岡支店			
	測定地点 項目	排風機排出口	A地点 (北側)	B地点 (南東側)	C地点 (南側)
	臭気指数	※煙突解体撤去に伴い測定なし	10未満	10未満	10未満
	臭気濃度	※煙突解体撤去に伴い測定なし	10未満	10未満	10未満

令和元年度

測定条件	測定場所	一般廃棄物積込中継施設ほか（4地点）			
	測定対象	敷地境界線等の悪臭レベル			
	測定方法	平成7年環境庁告示第63号 排出口法、環境法			
測定結果	測定日	2019/09/11			
	分析者	日鉄環境株式会社			
	測定地点 項目	排風機排出口	A地点 (北側)	B地点 (南東側)	C地点 (南側)
	臭気指数	12未満	10未満	10未満	10未満
	臭気濃度	16未満	10未満	10未満	10未満